



STOCZNIA GDYNIA S.A.

ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, P/301

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod nr RHB 7029

KONTO BANKOWE: PBKS S.A. II O/ GDYNIA 11001050-55-2101-111-0

NIP 586-010-23 52

Tel (0 58)

Fax (0-58)

Wasz znak:

Data:

Nasz znak:

Gdynia, dnia 05.01.2000r. 199... r.

LIST REFERENCYJNY

Dotyczy : Zastosowania materiałów firmy F.P. i H. „PUSZ” Warszawa do remontu obiektów na terenie Stoczni Gdynia S.A.

1. Remont torowisk żurawi.

Prace remontowe torów obejmowały podtorza żurawi o nośności 150t i 900t.

Łączna długość torów wynosiła około 500 m. Prace remontowe polegały na wykonaniu wzmocnienia ław pod tory.

Zastosowano materiał Repaco 1-10 (do wylewania) w ilości 140t.

Osiągnięto bardzo wysoką trwałość podtorza przy prostej technologii zastosowanego materiału.

Prace wykonały w 1998r. i 1999r. firmy : „BOST” Sp. z o.o. z Warszawy oraz Z.R. „KLEMAR” z Gdyni.

2. Remont niecki suchego doku SD 1.

Powierzchnia remontowanej niecki doku wynosiła około 10 000 m kw.

Po stosownym przygotowaniu powierzchni (sfrezowanie skorodowanego betonu do 5 cm i uszczelnienie przecieków) jako materiał renowacyjny zastosowano Repaco 1-10., którym po doziarnieniu w wysokości 40 % wagi materiału

naprawiono nieckę doku.

Zużyto około 900t Repaco 1 10.

Pracę wykonało Przedsiębiorstwo „INTOP” Sp. z o.o. z Gdańska.

Jakość dokonanej naprawy materiałem Repaco 1-10 na w/w obiektach oceniamy bardzo wysoko.

Łatwość stosowania materiału umożliwiło w znacznym stopniu skrócić czas wykonania prac remontowych.

KIEROWNIK BIURA
Nadzoru Ruchu i Bezpieczeństwa
TRN
Zbigniew Nowak

Pełnomocnik Zarządu
Stoczni Gdynia S. A.
Z-ca DYREKTORA
dz. Ruchu i Zarządzania Majątkiem
mgr inż. Stanisław Jaszczewski